Batterie seit neuestem jeden Morgen leer

Beitrag von „Arndt“ vom 22. Januar 2019 um 09:18

[Zitat von SethHamburg](#)

Mir unverständlich, dass bei so einem Auto keine Batterieschutzschaltung drin ist, die die Batterie vor Tiefentladung schützt.

Warum soll VW werkseitig etwas verbauen, dass die Fehlfunktion von Fremdgeräten kaschiert?