Klacken beim bremsen (und weiteres)

Beitrag von „mazeltov“ vom 1. Februar 2019 um 16:17

Batterie unter Fahrersitz ist ca. 9 Monate alt, aber nun ist sie Fritte, heißt radikal leer. Habe sie nun am Ladegerät.

Die im Kofferraum scheint etwas älter zu sein, ist aber randvoll.

Mit dem Wassereintritt dachte ich mir nach etwas Recherche schon, dass es was mit dem Schiebedach zu tun hat.

Um das Wasser abzulassen müssen ja die Vorderräder runter und nun das Problem dabei: Der Wagenhebermodus lässt sich nicht mehr aktivieren.

Bekomme ich die Radhausabdeckung auch so ab ohne die Räder zu demontieren?