Batterie seit neuestem jeden Morgen leer

Beitrag von „Saftschubse“ vom 10. Februar 2019 um 01:24

Moin´,

siehst du, da wird der Hase im Pfeffer liegen. Wäre nicht das erste Mal. Welche Software benutzt du, bzw welche Version.

Bei meinem VCDS 17.3 kann ich auf die Verbauliste zugreifen, fahre allerdings nen T2. Was den fünfstelligen Code angeht, der wird bei mir bei VCDS einfach eingeblendet und ich muss den nur eingeben.

Kann ja später nochmal schauen, wo das genau ist. Die vorherige Info habe ich nur schnell zusammen gegoogelt. Aber man muss auf Jeden Fall das Radio aus der Verbauliste austragen.

PS: Hab ich grad gefunden. Schau mal da falls du VCDS hast.

https://www.youtube.com/watch?v=r8sqeYgkvfM