Drosselklappensteuereinheit :-(**ich dreh durch**

Beitrag von „Maximilian89“ vom 26. Februar 2019 um 11:34

Hallo Freunde,

7L 3.0 TDI 2005
001592 Drosselklappensteuereinheit (J338)
P0638-002-unplausibles Signal

mittlerweile verzweifle ich schon ganz an diesem Thema!
Dieser Fehlercode wird per VCDS angezeigt und kann nicht gelöscht werden!

- Losgegangen ist das Ganze vor 8 Wochen mit einer defekten Drosselklappe.
Bekanntes Problem die Kunststoffräder waren verschlissen. Also neue Drosselklappe rein und seit dem 1000km gefahren.

- dann wieder der Fehler "Abgas Werkstatt" :-(.
- VCDS meldet wie oben geschrieben. "Drosselklappensteuerung".
- meine Werkstatt hatte sofort auf Kulanz die Drosselklappe getauscht. somit nagelneu Drosselklappe drinnen.
fehler wurde gelöscht, aber nach ein paar Kilometer wieder das selbe.
- daraufhin wurde der Kabelbaum durchgemessen und geprüft, alles in Ordnung!

- Meine Werkstatt weiß nicht mehr weiter....

so jetzt bin ich eigentlich am Ende.

Könnte das Steuergerät defekt sein?
Was könnte ich noch durchmessen oder prüfen?

Vielen Dank für euere Mühen
Gruß Max