Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „totto75“ vom 9. April 2019 um 18:14

Bei mir war auch weder Telefon noch BT Streaming möglich.

Habe mit den odbeleven zugelegt und dann das übliche Prozedere gemacht.

Green Menu

Diagnose > Setting > Tel-Settings

dort

HFP
BT
NAD
NAD op

aktiviert.

Im Anschluss RNS850 Reset / Reboot also (Tastenkombi Phone & Clima & Mittlerer Drehknopf & Nav & Traffic gleichzeitig halten).

Danach funktionierte bei mir (SW Version 0784) dir BT Telefon Funktion ad hoc.

Bluetooth Streaming Musik war nicht möglich. Im Green Menu Punkt Bluetooth konnte ich für das A2DP Häkchen setzten, aber es wurde nicht akzeptiert. Flog also jedes mal wieder raus.

Ich habe dann unter

Diagnose > Setting > AMI-AUX den Punkt "Ami-BT" aktiviert (enable)

und nach erneutem Reboot hat es dann auch mit Apple Musik via BT (Media > Quelle BT) funktioniert