00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht

Beitrag von „Todi“ vom 11. April 2019 um 11:59

Servus,

zu aller Erst möchte ich dir ein update deiner VCDS-Software empfehlen. Du arbeitest mit einer Uralt-Version und Datenstand aus 2015.

es ist durchaus möglich, dass die Fehlerdokumentation in der aktuellen Version deutlich verbessert/ergänzt wurde und dich so dem Fehler näher bringen kann.

Die Erklärungen zum Kabelbruch Lenksäule/Türsteuergerät wären allerdings auch für mich plausible/mögliche Fehlerursachen.

Gruß

Todi