Fehler in Motorelektronik Glühkerze P067500

Beitrag von „Thotti“ vom 29. April 2019 um 18:09

Wer Touareg fährt, sollte sich eigentlich auch keinen Kopf bei notwendigen Reparaturen machen....
Ich habe bei meinem V8 vor einem Jahr alle 8 Glühwürmer neu machen lassen, nachdem durch 1 defekte GK ein Fehler im Speicher abgelegt war.
Hat irgendwas um die 500 Euro all in gekostet.
Da kann ich nur sagen: gegenüber einem eventuell teuren Folgeschaden habe ich hier nur müde gelächelt....