Wasserverlust, Rohr durchgegammelt

Beitrag von „Nene“ vom 24. Mai 2019 um 12:27

Ups sorry,

es handelt sich um einen 2004'er mit dem R5 2.5L Motor.
Hab normale Klimaanlage und nen Zuheizer.

Im Bild sieht man rechts 2 Leitungen, die untere davon ist durch und es tritt Kühlflüssigkeit aus.