Xenon Brenner wechseln

Beitrag von „Laufi“ vom 31. Mai 2019 um 12:02

Hallo,

ich habe gestern beide Brenner getauscht, alles geht wieder.

Danke nochmal an Hannes, ich habe das Angebot bei Amazon wahrgenommen.

Beim wechseln kam ich allerdings ordentlich ins Schwitzen da mir ein Fehler beim umsetzen des Arretierings unterlaufen war und dadurch der Brenner nicht mehr ins Gehäuse passen wollte.

Nach näherem hinsehen ist mir der Fehler irgendwann aufgefallen.

Ich wollte euch kurz davon berichten, da mir die Passform nicht ganz in den Kopf gehen wollte.

Also nicht nur beim Fußball muss das Runde in das Eckige, nein auch beim Xenonbrenner D1S ist das so.

Das halbrunde Stück in gelb gekennzeichnet muss in die eckige Aussparung am Brenner. Auf dem zweiten Bild ist es falsch montiert und wird nicht passen.

Vielleicht kann sich durch den Hinweis jemand viel Schweiß ersparen.

Gruß Andreas