Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 4. Juni 2019 um 19:23

Servus Fauzehn,
macht nix.
Ordnen wir mal was geschrieben wurde:).
Bau mal einen neuen Dieselfilter ein. Wenn dieser nicht neu ist.
Dann versuch es mit der Zugabe eines Systemreinigers. Wenn es dann klappt ist es die kostengünstige Lösung. Evtl. noch einmal den Dieselfilter tauschen.
Die Werkstatt meines Vertrauens geht auch so vor. Damit können sich viele Probleme erledigen.

Viel Erfolg
Grüße
R-anfänger