Nach dem wechseln der vorderen Bremsbeläge bleibt die Verschleißanzeige an

Beitrag von „Arndt“ vom 14. Juni 2019 um 06:41

Hat das Kabel oder der Kontakt irgendwo einen Kurzschluss mit den umgebenden Teilen?