Vw Touareg 7l R5 2.5TDI (BAC) Sitzverstellung Defekt

Beitrag von „Nounou“ vom 2. Juli 2019 um 23:06

Haben raus gefunden das die Motoren funktionieren aber die Rückenlehne sich nicht bewegt es muss was am Zahnrad (Mechanik) defekt sein ..gibt es Ersatzteile für den Sitz jmdn Erfahrung damit ??