Motorfehler inkl Vorglühsymbol und ACC

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 27. Juli 2019 um 10:57

> Zitat von I love TDI
>
> Hier noch Steckerfotos

Könnte der vom Airbag Fahrersitz sein
In den v 10 kommt normalerweise eine 110Ah mit 930 Ah Startstrom