# Hallo aus dem Kraichgau

## Beitrag von „macko“ vom 23. September 2019 um 13:44

Servus,
beim Mj11 ist schlichtweg der Hardwarestand verantwortlich, dass es nicht funktioniert, egal ob Dongle oder VCDS.

Das Dongle macht nicht anderes, als eine VCDS Codierung...

Gruß
Marco

PS: Hab Mj 12 und selbst nachgerüstet...😉