Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Barbony“ vom 28. September 2019 um 17:16

[Zitat von TREXP](#)

Hallo zusammen, habe bei mir nun auch das Steuergerät 3C8035730D verbaut und hatte bei Audio Streaming nur Mono. Heute hab ich mit dann das Stereo Kabel noch ziehen lassen und plötzlich kommt kein Ton mehr, auch nicht fürs Telefonieren.

Ich habe eine Premium FSE und RNS510 mit SW 5238 mit nachgerüsteter Original Rückfahrkamera und iPod Interface.

Hat da jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?

Würde mal Rücksprache halten bei dem, der das Audiokabel "gezogen" hat. Stecker nicht richtig drinnen... Kabel gebrochen etc. kann vieles sein.