Luftfahrwerk - Probleme

Beitrag von „hypno“ vom 21. Oktober 2019 um 13:53

Hallo Community,

habe folgendes Problem:

Bei meinem Touareg 3.0 TDI V6 Bj. 2006 scheint dauernd folgender Fehler auf:

01772 Höhenregelungsdrucksensor
Signaldraht
Signal fehlerhaft/zeitweilig

Oft sehr sporadisch, manchmal sofort manchmal erst nach 20km.

Was ich schon gecheckt habe:

Ventilblock getauscht, hat aber nichts gebracht
Kompressor, Ventile und Leitungen sind dicht
Relais für das Luftfahrwerk wird heute getauscht
Fahrwerk funktioniert derweil problemlos

Was ist noch zu prüfen?
An was kann es alles liegen?

Rep.satz Kompressor?
Irgendwelche vergoldeten Pins, die gegen Zinn Pins getauscht gehören?!?! Das hab ich gelesen und nicht ganz kapiert..
Sensoren, Schalter irgendetwas??

Habe nämlich die Angst, dass das Relais keine Besserung bringen wird....

LG