Heizungsprobleme

Beitrag von „coala“ vom 12. November 2019 um 12:58

Servus,

ich vermute noch am ehesten, da wird der Stellmotor für die Temperaturklappe rechts den Dienst quittiert haben. Sitzt im Klimagerät (vorne unterm Armaturenbrett). Würde mal in der Werkstatt vorsprechen, den Fehlerspeicher auslesen lassen und gegebenenfalls den betreffenden Stellmotor manuell via Stellglieddiagnose ansteuern um das zu prüfen.

Grüße
Robert