Zwangsweise Aktivierung des Spurhalteassistenten nach jedem Start abschalten

Beitrag von „MSM“ vom 31. Dezember 2019 um 19:23

So. Gerade nochmals probiert.

In VCDS war sowieso WSC 00000 000 programmiert, so dass ich zuerst die Sache mit der geöffneten Motorhaube probiert habe. Und Siege da - die Programmierung wurde problemlos angenommen.

Lag also nicht an WSC, trotz der zugehörigen Fehlermeldung.

Euch einen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe und einen guten Rutsch ins 2020

Gruss Manfred