Öl am Getriebe. Woher?

Beitrag von „CR123“ vom 13. Januar 2020 um 08:12

Bei mir wurde im Rahmen der Inspektion auch eine Undichtigkeit zwischen Motor und Getriebe festgestellt. Wie dies genau ausgesehen hat, knn ich nicht sagen. Wurde von VW im letzten Jahr behoben. Nach deren Aussage war dies bei mir ein bei VW bestens bekanntes Problem, das auf die Verwendung mangelhafter Abdichtung von Schraubverbindungen zurückzuführen sei. Jedenfalls musste dazu das Getriebe raus. Kostenpunkt rd. 1.700 EUR - wurde von der Neuwagen-Garantieverlängerung übernommen.