VW Toureg 3,0 V6 TDI BKS Motor starten wenn er kalt ist und wenn er anfängt warm zu werden hat er starke drehzahlschwankungen motor geht aus.

Beitrag von „Takis“ vom 27. Januar 2020 um 14:02

Hallo, kann mir keiner Ratschlag geben oder hat einer mal die gleiche syptome gehabt .

Ist hier vielleicht ein VW -Mechaniker unter euch, der mir sagen kann was das sein könnte.

Schönen Gruss

Takis