VW Toureg 3,0 V6 TDI BKS Motor starten wenn er kalt ist und wenn er anfängt warm zu werden hat er starke drehzahlschwankungen motor geht aus.

Beitrag von „pe7e“ vom 30. Januar 2020 um 06:59

Hallo Takis,

der Einbau der Batterie ist ja schon einmal ein Anfang. Dennoch gehe ich nicht davon aus, dass die Probleme damit behoben sind. Bau die erstmal ein und lerne die mit deinem Diagnosegerät an.

Gruß