"Unerklärlicher" Notlauf beim 3.0 V6 TDI

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. Februar 2020 um 13:56

Hi Christian

Ich hab alle einzelnen Teile ausgebaut und mit nem Kompressor abgedrückt.

Schönes Wochenende und viel Erfolg