Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 15. Mai 2020 um 10:07

> Zitat von coala
>
> Servus Andreas,
>
> nein, eine derartige Funktion, samt einer optischen Mustererkennung anhand der Daten der Frontcam in Sachen "Ortschaft ja oder nein" hielt erst beim Touareg III Einzug. Beim 7P ist lediglich die Geschwindigkeit ein limitierender Faktor.
>
> Grüße
>
> Robert

Hallo Robert,

danke für die Info. Ich konnte gestern abend noch während er Fahrt noch eine interessante Eigenschaft feststellen.

Ich habe mir als Beifahrer mal ein paar Werte mit VCDS während der Fahrt angesehen. Dabei habe ich mir den Geschwindigkeitswert des Kamerasteuergerätes angesehen. Diese bleibt komischerweise auf dem Wert 0,0 km/h. Auch die Außentemperatur wird mit -50 Grad angegeben. Die anderen Werte (und da gibt's einige) variieren aber. Ist das nur ein Softwarebug oder die Ursache des Problems wenn das Steuergerät nicht mitbekommt, wie schnell man fährt?