Getriebeölverlust Bereich Ölkühler

Beitrag von „Action“ vom 25. Mai 2020 um 17:10

Hallo,

also ich habe letzte Woche meinen Servoölkühler am 7L (Motor BKS) tauschen müssen. Irgendwo hat er auch ein bisschen Öl am Übergang zur Leitung rausgedrückt, es war aber nicht ersichtlich wo (Vielleicht ein Haarriss). Nach dem tausch ist aber alles wieder dicht. Jetzt muss ich mich nur noch um den Ölfleck auf meinem Parkplatz kümmern.

Mit der Hupe habe ich das gleiche Problem. Ich habe auch die Hupe eines Kleinwagens

20200519_123908_autoscaled.jpg

Grüße

Andi