Kein Bremsdruck

Beitrag von „micha912“ vom 15. Juni 2020 um 16:33

> Zitat von chrisTT
>
> Wie genau hattest du entlüftet? Reihenfolge ist immer beginnend bei der Bremse, die am nächsten zum BKV ist. Zuletzt wird die Bremse entlüftet, welche von BKS am weitesten entfernt ist.*
>
> *Ich habe mich mit Bremse am Touareg noch nicht weiter befasst, aber genau dein Problem gehabt, als ich das bei Vorgängerfahrzeug nicht beachtet hatte.
>
> Viel Erfolg!

Hallo Chris,

die Reihenfolge kann ich so nicht bestätigen. Ich hab mal gelernt, immer mit der Bremse anzufangen, die am weitesten vom Hauptbremszylinder weg ist und sich dann vorarbeiten. So stehts auch in der VW Arbeitsanweisung:

hinten rechts, hinten links, vorn rechts, vorn links

MfG Micha