Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2020 um 19:24

Servus Micha,

die Sollwerte (Abstand Mitte Radnabe zu Unterkante Radlauf) sind doch im Reparaturleitfaden angegeben. Warum sollte da jetzt jemand nachmessen? Sieht man doch ganz klar, dass das bei deinem Fahrzeug komplett daneben ist. Da fehlt es um etliche Zentimeter .

Was hast du da gemacht...? Und weshalb "vorher" die Standhöhe abfotografiert? Das macht doch keinen Sinn, es gilt, die richtige Höhe einzustellen, nicht wie es war, als es auch schon nicht passte.

Grüße

Robert