Touareg V10 hartes Bremspedal im Betrieb

Beitrag von „daniel1981“ vom 26. August 2020 um 12:22

Fahrzeug ist weiterhin in Betrieb, da VW sagt es sei alles so in Ordnung und Normal. TÜV hat er auch ohne Beanstandungen inkl. Bremsstand bekommen.... ist halt so als wenn man einen Käfer ohne Bremskraftverstärkung fährt....