Blinker und Standlicht rechts ohne Funktion

Beitrag von „GismoRex“ vom 26. August 2020 um 15:02

Moin!

Der Blinker und das Standlicht im rechten Scheinwerfer funktionieren nicht (Bj. 2005). Den Scheinwerfer hatte ich draußen um die Birnchen zu ersetzen und habe dabei blanke Drähte vorgefunden. Diese habe icxh mit Schrumpfschlauch isoliert. Ich könnte mir vorstellen, das da eine (oder zwei) Sicherungen durchgebrannt sind, nur welche? Die Beschriftung in den Deckeln ist ja sehr "übersichtlich" ausgefallen. Kann mir da Jemand weiterhelfen?

VG, Gis