Obere Querlenker vorn wechseln

Beitrag von „micha912“ vom 28. August 2020 um 19:40

Oh, da ist aber viel ROT 😱 Bei mir haben sie "nur" den Sturz vorn nicht hinbekommen - liegt angeblich am Luftfahrwerk 🤔

Vorn SOLL $-0^{\circ}20'$ - $0^{\circ}00'$, IST links $-0^{\circ}21'$, rechts $-0^{\circ}58'$

Hab mir ne 2. Meinung eingeholt, die sagten das gleiche 😞