Drehzahlschwankungen 3.0TDI 240PS CASA

Beitrag von „pe7e“ vom 6. September 2020 um 11:34

Hi,

Ja den Druckregler hätte ich auch in Verdacht. Aber dann müssten alle Zylinder komisch laufen. Mir wäre auch unerklärlich warum der nur im warmen Zustand Macken machen sollte...

Mit vcds kannst du die Injektorenwerte ziehen... Ist vielleicht der beste nächste Schritt um weiter zu machen.

Gruß