Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „micha912“ vom 10. September 2020 um 19:39

So steht es im Erwin. Die sollen übrigens ersetzt werden - nur zur Info. Ist das schon die neue Welle? Ich hab meine heut bestellt.