Knacken und rubbeln bei voller ein Lenkung

Beitrag von „micha912“ vom 16. Oktober 2020 um 17:18

Davon hab ich auch schon gelesen, das unterschiedlich abgefahrene Reifen /Profiltiefen auch dazu führen können. Bei mir alle 4 gleich neu und gleiche Größe 255/55 R18, Reifendrücke stimmen auch vorn und hinten. Der Wagen steht auch nicht schief oder so.