VW Touareg 7P Motor Frage

Beitrag von „AndiHH“ vom 31. Oktober 2020 um 18:07

Moin,

Jupp, würde auch sagen, dass dieser für den Raildrucksensor ist.

Wieso steckt dort der Stecker nicht drin?

Viele Grüße

Andi