V6 Software-Update 23AS nur schlecht

Beitrag von „Verler1979“ vom 12. November 2020 um 19:15

Hallo zusammen!

Ich habe ein Riesen Problem. Ich Idiot habe auf unserem dicken das Update drauf gespielt. Ich habe überlesen, dass es freiwillig ist

Seit dem ist die Schaltcharakteristik katastrophal.

Habe eine technische Anfrage gestellt. Das TSC sagt, es gibt kein zurück.

Einer ne Idee wie und wo ich die alte zurück bekomme

Habe mal Screenshots vom Software Stand alt und neu gemacht. Vielleicht hat einer sein Fzg. chipen lassen und hat die alte Software gesichert.

Ist ein Touareg 7P Mj.12 GKB: NXK MKB: CRCA

Nur so wie es jetzt ist, ist es keine Lösung.