Abblendlicht stört andere Fahrzeuge

Beitrag von „curio“ vom 4. Dezember 2020 um 11:12

Hallo,

Bei meinem ehemaligen 7P hat die Werkstatt die Scheinwerfer stets zu hoch eingestellt, das war zumindest da einfach mit einem Inbus am SW einzustellen. Beim CR hab ich da aber keine Ahnung....

PS.: der Werkstatt habe ich dann verboten an den SW rumzujustieren, von selbst verstellen sich die Teile an sich nicht...

Happy weekend

Achim