Linker Außenspiegel kein Strom

Beitrag von „artosart“ vom 4. Dezember 2020 um 11:22

Problem noch nicht gelöst...

Hallo T-Freunde,

darf ich nochmals nachfragen, ob jemand von Euch weiß, ob zwischen Stecker Bedienschalter des li. Außenspiegels und Stecker im Türsteuergerät nur eine durchgehende Kabelverbindung besteht, oder ob irgendwo dazwischen sich noch eine Steckverbindung befindet, die ev. geprüft werden kann. Und falls ja, wie ist sie zugänglich. Vielen Dank, herzliche Grüße! Gerald