Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 14. Dezember 2020 um 13:05

> Zitat von AndreS
>
> ... heute Morgen mal wieder. Ca. 2 km gefahren, dann musste ich noch mal kurz parken / ausstellen. Danach kamen wieder einfach so nacheinander folgende Meldungen. [...]

Servus,

achte bitte mal drauf, ob sich beim Auftreten dieser Störungen Feuchtigkeitsbeschlag an der Innenseite der Frontscheibe im Bereich der Frontkamera (Nähe Rückspiegel) befindet. Also sofort beim Ausfall anhalten, aussteigen und nachschauen.

Ist das *nicht* der Fall, dann wird dein Fahrzeug (noch) ein anderes Problem haben, zusätzlich zu den bekannten Problematiken in Form von "schlechter Sicht" Frontcam und Ausstieg des Radarsensors bei starkem Niederschlag oder Schnee.

Beim Baujahr deines Fahrzeugs dürfte es keine 10 Minuten mehr dauern, bis diese Fehlermeldungen (Radarsensor frei und Frontscheibe sauber vorausgesetzt) von alleine nacheinander verschwinden und gar ein Zündungswechsel erforderlich wird.

Grüße

Robert