Drucktaster Heckscheibe defekt

Beitrag von „Milchzahn11“ vom 18. Dezember 2020 um 20:25

Vielen Dank für den Tipp. Also müsste der Wischer von außen zu lösen sein. Ich werde es einmal probieren.

Gruß

Volker