Fehler Niveausensor vr

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 20. Dezember 2020 um 16:09

Hallo ich habe ein Problem mit meinem Fahrwerk er sagt Niveausensor VR Fehler im Stromkreis.

So die kabel direkt zum Steuergerät gemessen alles ok. Neuen Sensor bestellt nicht original aber gefühlt sehr wertig.

Der Fehler aber bleibt. Hat einer eine Idee was das sein kann?

Steuergerät defekt eventuell?

Doch der neue Sensor defekt? Hat einer eine Idee was es sein kann?

Mfg