# Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

## Beitrag von „bejai“ vom 28. Dezember 2020 um 14:04

werde heute mal schauen ob ser Kat zu ist. motor läuft wie kanne möhren unrund. gasgeben kommt er nicht auf touren. wenn dann Drehzahl 2500 bis 3000 rpm erreicht läuft er sauber. vorher nicht. DPF ist bei 95%

jemand sonst noch einen Tip

Gerald