Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „coala“ vom 28. Dezember 2020 um 16:13

Servus Manuel,

gemäß deiner Beschreibung deutet alles auf eine nachgelassene Unterstützung durch die Gasfeder hin. Da das Fahrzeug nun 12 Jahre ist, würde ich in dem Aufwasch dann auch gleich die beiden Gasfedern für die Heckscheibe tauschen, sonst hast du das Theater demnächst an dieser Stelle. Die Dinger halten nicht ewig, eine gewisse Leckage ist leider unvermeidbar und meistens fällt es dann im Winter bei niedrigen Temperaturen auf, wenn der Gasdruck dadurch noch weiter absinkt. Das wäre auch ein greifbares Indiz dafür, dass es an der Gasfeder liegt in deinem Fall, wenn du das so beobachten konntest.

Grüße

Robert