Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „Edale“ vom 28. Dezember 2020 um 16:44

Der Stecker war richtig drinn. Darann kann es nicht liegen.

Im Telefonmenü vom RNS wird nichts weiter angezeigt. Ich kann da auf SOS drücken oder auf Werkseinstellung setzten was ich auch probiert habe. Was ist Busruhe?

Ich hab heut Vormittag,ohne das z. B. die Zündung an war,das Steuergerät eingesetzt. Funktionierte nicht. Dann das alte wieder rein und fast alles war normal. Außer das im Bordcomputer,wenn man so durchblättert,plötzlich Fahrz. Status stand. Aber sonst nichts weiter!!