P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „yaandy“ vom 29. Dezember 2020 um 08:36

> Zitat von bejai
>
> Hey
>
> Auch ich kämpfe mit den Saugrohrklappen und Stellmotoren. 3l tdi bis bj2006
>
> Bei mir war es ein Fehler saugrohrklappe Bank 1 defekt und dann boost sensor. Beides neu und Speicher leer. Kommt auch nicht wieder. Nur der Dicke hat keine Leistung mehr. U d fährt nicht. Den Geruch hatte ich vorher auch.
>
> GERALD

Guten Morgen Gerald,

was meinst du damit "**dann boost sensor**"?

Grüße

yaandy