LED Kennzeichenbeleuchtung

Beitrag von „777-kutscher“ vom 13. Januar 2021 um 15:39

Guten Tag zusammen,

ich habe bei meinem T1, 3.0 V6 TDI 2008 facelift, die Kennzeichenleuchten von der originalen Halogen Version auf LED Kennzeichenleuchten getauscht.

Nun funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr und das Fahrerinformationssystem wirft den Fehler "Kennzeichenbeleuchtung prüfen" aus.

Kann mir jemand sagen woran das liegt?

Ist der Widerstand der LED Leuchten zu gering?

Können/Müssen die LED Leuchten im VCDS codiert werden?

Vielen Dank schon mal!