Kardanwelle hinten herausgesprungen

Beitrag von „chrisTT“ vom 18. Februar 2021 um 09:25

Guten Morgen André,

interessant wird es jetzt sicher für dich, was die Werkstatt dazu sagt und ob es nachweislich ein Fehler beim Einbau gab. Halt uns auf dem Laufenden.

Viele Grüße

Chris