Lichtprobleme am Touareg R5 Bj. 2004

Beitrag von „thomas_alemania“ vom 23. Februar 2021 um 18:20

@micha912
Das habe ich schon gemacht. Das hat sich etwas bewegt, aber mehr nicht.

Das sind die Teile die getauscht wurden:
Zusammen 117 € plus MwSt. Hab ich im Netz schon teurer gesehen.

11 7L6 941 614 C, rechts
Halter-Scheinwerfer-Rechts-Original-Vw-Touareg-7L-7L6.jpg

11 7L6 971 071 A

Kabelsatz Scheinwerfer 11 7L6 971 071 A.jpg