V6 TDI Batterie wird nicht richtig geladen

Beitrag von „ratte321“ vom 5. März 2021 um 12:43

Die Nummer ist für den CASA ist das gleiche wie bei BKS

Wenn man es unbedingt will geht es auch ohne Bühne