Fehler Partikelfilter?

Beitrag von „steven4.2“ vom 12. März 2021 um 18:52

Heute habe ich nachgeschaut und tatsächlich sind die Dinger auf sehr weit oben seitlich am Getriebe. Ohne Getriebeausbau habe ich keine Idee, wie man da rankommen soll.