Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „blackmonster“ vom 9. April 2021 um 20:41

Heute 4 neue Gasfedern in 2.5 R5 TDI 7L Baujahr 2004 eingebaut. Die alten Federn waren voll hinüber/gebrochen. Mal schauen, wie lange die Dinger nun halten ?