VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 25. April 2021 um 14:56

Hallo Christian

Ich hätte als erstes auch auf den Sensor getippt, dieses Problem hatte ich selbst schon.

Wie sieht es mit den Batterien aus? Sind die noch gut? Die solltest Du mal testen lassen und zwar richtig testen lassen, nicht nur ein Multimeter dran hängen.

Oder gegebenenfalls je nach Alter der Batterien direkt tauschen.

Viel Erfolg und schöne Grüsse